


## ■ひのき台形集成材の特徴

◆ひのきの間伐材を有効活用 80%利用！！

原木を台形にカットすることで、木材を有効に活用することができます。  
又、無駄な森林伐採、自然破壊も減らせるので、環境に優しい商品です。

### 台形集成材製造工程



※接着剤は、ホルマリンの含まれていない接着剤を使用しています。  
国土交通大臣認定品 認定番号 NFN-0696 F☆☆☆☆

## エアー・ウォッシュ ひのき 台形集成材フローリング

床が空気を洗うという新発想



6Hハードコード

**NP** 日本住宅パネル工業協同組合

URL:<http://www.panekyo.or.jp>

|       |                                |                 |                 |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 北海道地区 | 〒060-0809 北海道札幌市北区北九条西 3-10-1  | TEL011-727-6511 | FAX011-727-6533 |
| 東北地区  | 〒984-0816 宮城県仙台市若林区河原町 1-5-33  | TEL022-221-7391 | FAX022-265-7987 |
| 関東地区  | 〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-15-7     | TEL03-3947-7614 | FAX03-3947-7617 |
| 中部地区  | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-13-21   | TEL052-262-5703 | FAX052-262-5733 |
| 関西地区  | 〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開 2-3-1    | TEL06-6462-3771 | FAX06-6462-1565 |
| 中四国地区 | 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神 1-14-43 | TEL082-270-3700 | FAX082-270-3833 |
| 九州地区  | 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 5-8-11  | TEL092-651-8532 | FAX092-631-3147 |

**NITTO** 株式会社 日東

**Chemical Create co.,ltd**  
株式会社 ケミカルクリエイト

## 3つの大きな特長

- ・ **消臭** 生活4大悪臭を大幅軽減

| 悪臭素         | 臭い           | 原因              | 人が感じる濃度   |
|-------------|--------------|-----------------|-----------|
| ① アンモニア     | し尿のような臭い     | 人間臭(汗や尿、足の汗や皮脂) | 0.1ppm    |
| ② メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのような臭い | 人間臭・ペット臭        | 0.0001ppm |
| ③ トリメチルアミン  | 腐った魚のような臭い   | 生ゴミ             | 0.001ppm  |
| ④ 硫化水素      | 腐った卵のような臭い   | 生ゴミ             | 0.006ppm  |


- ・ **分解** アレルギーの原因となるVOC(揮発性有機化合物)を軽減

- ・ **抗菌** 床に降下した菌・カビ・ウイルス等を軽減

## ■ひのきフローリングがLEDや蛍光灯の光で空気を洗う

世の中の可視できる光(蛍光灯やLED照明等)があたると酸化チタンが強い酸化反応を起こし接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去することができる環境浄化材料「可視光反応型光触媒」です。

ルチル型という化粧品にも使われている光触媒を使用していますので人体にも安全です。



## 主な用途

幼稚園 保育園 各種学校 老健・介護施設 一般住宅 その他

### 車いす対応



車いすを使用しても凹みにくくなっていますが、屋外からご使用になられた車いすを乗り入れた際、付着した土砂のため表面に傷をつけ凹むことがあります。

### 凹みに強い塗装



塗装硬度は【6H】で仕上げており凹みには、強くなっておりますが表面に多少の擦り傷が入る場合があります。(傷が全くつかないということではありません)


### キャスター対応



金属製や硬質プラスチック製のキャスターのご使用はお控えください。1点に集中的に力が加わると塗装に傷が入ったり、床材を痛めることがあります。

※丁寧な使用により長期間の機能が持続します。塗装が一部はがれても効果は、持続します。

## エアール・ウォッシュひのき 台形集成材フローリング (節有)



製造元 : 株式会社日東

PAW-1 直貼り用 【受注生産】

【規格】 15×108×900 mm [断面図 1]

【入数】 17枚 / 1.65㎡ / 1束

【定価】 63,500円 / 2束 ※送料別途

PAW-2 根太貼り用 【受注生産】

【規格】 12×150×1,950 mm [断面図 2]

【入数】 12枚 / 3.51㎡

【定価】 56,500円 / 1束 ※送料別途

PAW-3 根太貼り用 【受注生産】

【規格】 15×150×1,950 mm [断面図 2]

【入数】 12枚 / 3.51㎡

【定価】 63,200円 / 1束 ※送料別途

## インフルエンザ・ノロウイルスを退治

ノロウイルスとインフルエンザウイルスの抗ウイルス性能試験を行いました。

【試験結果】

|                        |            |                     |
|------------------------|------------|---------------------|
| ノロウイルス<br>(※ネコカリシウイルス) | 0時間        | 8時間照射<br>(1,000ルクス) |
| AirWashFlooring        | 6,200,000個 | 10個以下(検出限界値)        |
| インフルエンザウイルス            | 0時間        | 8時間照射<br>(1,000ルクス) |
| AirWashFlooring        | 1,100,000個 | 830個                |

※ネコカリシウイルス

ノロウイルスは人間の体内でのみ培養できるウイルスの為、体外で培養できる性質の似たネコカリシウイルスを代替ウイルスとして試験しております。

※ウイルス間の効果の違いについては

ノロウイルスの方がインフルエンザウイルスに比べウイルスのサイズが小さい為、より抗ウイルス効果が現れた可能性があります。



結果

**ノロウイルス、インフルエンザウイルス、いずれのウイルスに対しても光触媒工業会の性能判定基準をクリアしております。**

### お手入れ

- 1) 日常のお手入れは、掃除機をかけるか、通常は乾いた布(モップ・雑巾等)でカラ拭きして下さい。水拭きは、出来るだけ避けて下さい。行う場合は雑巾をきつく絞って下さい。
- 2) 日常的に水拭きを行うと表面材に割れが発生する場合があります。
- 3) 水をこぼした場合、直ちに拭きとって下さい。そのまま放置しますとフローリングの反りが発生することがありますのでご注意ください。
- 4) 床面にキズを付けると、キズの部分から汚れが染み込み見苦しくなりますので、なるべくキズを付けないよう心がけて下さい。椅子など移動する物は、なるべく持ち上げて移動するようにして下さい。
- 5) ワックスは、かける必要がありません。ワックスをかけると一時的に効果が低下しますのでワックスをどうしてもかけたい場合は、エアール・ウォッシュ・フローリング専用のワックス『クレフコートライト』をお勧めします。  
※専用ワックス『クレフコートライト』に関するお問い合わせは、弊組合 事業本部(03-3945-2334)までお願いいたします。

### 使用上の留意事項

- 1) ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブ等の熱が直接あたる使い方は、隙間・反り・表面割れを引き起こしますので避けて下さい。これらを使用される場合は断熱性の高いマットを使用して下さい。
- 2) 直射日光があたる場所は、置かれた物品の陰部以外日焼けしますので、カーテンの利用を含め時々設置物品移動をお勧めします。
- 3) 外部からの雨水が吹き込む恐れのある場所では床材の表面の劣化が進行するため、雨水の吹き込みには日頃から十分ご注意ください。